



FICHA 3: TIEMPOS DE CAMBIO DE REFERENCIAS MUY POR ARRIBA DEL ESTÁNDAR



Problema

Incremento en los tiempos de cambio de referencia.



Solución

Hacer un análisis de los **tiempos de cambio** registrados en el MES, comparando entre máquinas, referencias y equipos de trabajo. Por otro lado, compararlos con los tiempos teóricos de cambio por referencia. Todo esto nos permitirá determinar cuáles son los equipos de trabajo que dominan mejor los procedimientos para realizar dichos cambios, entender su metodología y buenas prácticas, aplicar las mejoras requeridas y transmitirlo a todos los equipos de trabajo. Esta información también permitirá implementar un proyecto SMED.



Beneficios

Reducción de los tiempos de cambio, incremento de la disponibilidad de máquinas, incremento de piezas producidas.